

Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 81/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

Муниципальное казенное образовательное учреждение  
«Мохиревская основная общеобразовательная школа»

Директору Неупокоеву Дмитрию Анатольевичу

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 81 от «25» августа 2020 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Дата и время проведения проверки:

"02" сентября 2020г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

"24" сентября 2020г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Сысоевым Алексеем Васильевичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; Рогачевым Виктором Владимировичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Мохиревская основная общеобразовательная школа» по адресу: 623605, Свердловская область, Талицкий район, д. Мохирева, ул. Кузнецова, 9

Совместно с: Директором МКОУ «Мохиревская основная общеобразовательная школа» Неупокоевым Дмитрием Анатольевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только
				я только

		которого (ых) нарушены	пожарной безопасности	выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390). Руководителю объекта разработать инструкцию в соответствии требованиям, установленными разделом XVIII настоящих правил.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390)	01.04.2021	
2.	На объекте защиты (здание школы) руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений (складское помещение № 20 (склад продуктов); № 29 (костюмерная); № 23 (снарядная); № 2 (кабинет производственного труда) по техническому паспорту БТИ) табличек с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений (складское помещение № 20 (склад продуктов); № 29 (костюмерная); № 23 (снарядная); № 2 (кабинет производственного труда) по техническому паспорту БТИ) табличек с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Данную табличку разместить в соответствии с категорией	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства в РФ от 25.04.2012 №390).	01.04.2021	

	определенной (рассчитанной) в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.			
3.	<p>На объекте защиты (здание школы) заполнение проемов в стенах, отделяющих помещения помещений различных классов по функциональной пожарной опасности (склад продуктов (помещение № 20 по техническому паспорту БТИ) не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI30 (отсутствуют противопожарные двери, установлены деревянные двери), кабинет производственного труда (помещение № 2 по техническому паспорту БТИ), не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI45 (отсутствуют противопожарные двери, установлены деревянные двери).</p> <p>Заполнение проемов в стенах, отделяющих помещения помещений различных классов по функциональной пожарной опасности (склад продуктов (помещение № 20 по техническому паспорту БТИ), кабинет производственного труда (помещение № 2 по техническому паспорту БТИ) выполнить в соответствии требуемому пределу огнестойкости (установить противопожарные двери).</p>	<p>ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.5 СНИП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты»; п.5.14* табл.2. СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	01.04.2021	
4.	<p>На объекте защиты (здание школы), руководителем организации допускается хранение горючих материалов в подвальных помещениях. Освободить подвальный этаж от сгораемых материалов. Запретить размещение помещений в подвальном</p>	<p>ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.8 СНИП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты»</p>	01.04.2021	

	этаже.			
5.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части установки в дверном проеме, эвакуационного выхода непосредственно наружу, с южной стороны здания школы, дверей не соответствующих размеров и объемно-планировочных решений эвакуационного выхода. Двухстворчатая дверная группа заменена одностворчатой, с заужением ширины эвакуационного выхода с 1,2 м. до 0,9 м. Дверную группу выполнить двухстворчатой, с шириной эвакуационного выхода не менее 1,2 м.</p>	<p>п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства в РФ от 25.04.2012 №390).</p>	01.04.2021	
6.	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Высота эвакуационного выхода из кабинета производственного труда (помещение № 2 по техническому паспорту БТИ) не соответствует требованиям пожарной безопасности: высота составляет 1,8 м. при нормируемой 1,9 м. Эвакуационный выход из кабинета производственного труда (помещение № 2 по техническому паспорту БТИ) выполнить в соответствии с требованиями пожарной безопасности, высотой не менее 1,9 м.</p>	<p>п.33 Правила противопожарного режима в РФ; ст.46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.16; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.6; п.4.2.5 Свод правил «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.04.2021	
7.	<p>На объекте защиты (здание школы) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной</p>	<p>п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства в РФ от 25.04.2012 №390); ст. 46</p>	01.04.2021	

	<p>безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании школы. Выполнить эвакуационное освещение в здании школы.</p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.28 СНиП П-4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»; ч.4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.1 Свод правил «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,

Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

подполковник внутренней службы Сысоев А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» сентября 2020 г.

Старший инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,

Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

лейтенант внутренней службы Рогачев В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» сентября 2020 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Мохиревская основная общеобразовательная школа» Неупокоев Д.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«24» сентября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

